



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Fa azonosítója:            | 223087         |
| Fafaj (latin):             | Acer tataricum |
| Fafaj (magyar):            | Tatár juhar    |
| Famagasság (m):            | 9              |
| Törzs magasság (m):        | 6              |
| Törzs átmérő 1 m-en (cm):  | 17             |
| Törzs kerület 1 m-en (cm): | 53             |
| Korona átmérő (m):         | 5              |

|                                                                                                            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Diagnózis:</b>                                                                                          |          |
| <b>A gyökérzet állapota:</b>                                                                               | <b>3</b> |
| A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen. |          |
| kis sérülés, kis korhadás, enyhén tömörödött                                                               |          |

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A gyökérnyak állapota:</b>                                                                    | <b>1</b> |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. |          |
| nagy sérülés, nagy korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel                           |          |

|                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A törzs állapota:</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b> |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).                                                                     |          |
| nagy sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, kevés ágcsonk, kevés ághelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel |          |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>A koronaalap állapota:</b>    | <b>3</b> |
| Jelentős lombvesztesség (26-50%) |          |
| kis sérülés                      |          |

|                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A korona állapota:</b>                                                                                                       | <b>3</b> |
| Jelentős lombvesztesség (26-50%)                                                                                                |          |
| enyhén vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, száraz-ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel |          |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A vizuális vizsgálat értékelése:</b>                                                                                                             |
| A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el. |


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Megrendelő:          | Városliget Zrt.         |
| Helység:             | Bp. XIV.ker. Városliget |
| Vizsgálat időpontja: | 2026.01.21              |



|                           |
|---------------------------|
| <b>Kezelési javaslat:</b> |
| kivágás                   |

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Egészségügyi értéke (0-5):</b>                           | <b>1</b>                                                      |
| Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt |                                                               |
| <b>Apoltsági értéke (1-5):</b>                              | <b>1</b>                                                      |
| <b>Következő favizsgálat ideje (év múlva):</b>              | <b>0</b>                                                      |
| <b>Megtarthatósági mutató (0-100%):</b>                     | <b>42</b>                                                     |
| Favizsgáló:                                                 | Sipos Ádám, Prónay Kriszta<br>BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió |

sorszám:



oldalszám:

