



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Fa azonosítója:            | 223088         |
| Fafaj (latin):             | Acer tataricum |
| Fafaj (magyar):            | Tatár juhar    |
| Famagasság (m):            | 7              |
| Törzs magasság (m):        | 3              |
| Törzs átmérő 1 m-en (cm):  | 13             |
| Törzs terület 1 m-en (cm): | 41             |
| Korona átmérő (m):         | 6              |

|                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diagnózis:                                                                                       |   |
| A gyökérzet állapota:                                                                            | 1 |
| A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen. |   |
| nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott                  |   |

|                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A gyökérnyak állapota:                                                                                     | 2 |
| A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen. |   |
| sérülés, korhadás, sok sarj, rovar-, gomba termőtest, kártétel, kivágott ikertörzs                         |   |

|                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A törzs állapota:                                                                                                                                                                         | 2 |
| A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).                                                                                                                      |   |
| sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, korhadás, kevés ághelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, ferde növekedésű, kevés epifiton növényvel benőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel |   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| A koronaalap állapota:        | 3 |
| Jelentős lombvesztés (26-50%) |   |
| kis sérülés                   |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A korona állapota:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni                                                                                                                                                                                                                         |   |
| keves ágcsont, kevés ághelyseb, alászorult, féloldalas, erőteljesen külpontos, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátozott, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel |   |

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A vizuális vizsgálat értékelése:                                                                                                                    |
| A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el. |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Megrendelő:          | Városliget Zrt.         |
| Helység:             | Bp. XIV.ker. Városliget |
| Vizsgálat időpontja: | 2026.01.21              |



|                    |
|--------------------|
| Kezelési javaslat: |
| kivágás            |

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Egészségügyi értéke (0-5):                                  | 1                                                             |
| Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt |                                                               |
| Apoltsági értéke (1-5):                                     | 1                                                             |
| Következő favizsgálat ideje (év múlva):                     | 0                                                             |
| Megtarthatósági mutató (0-100%):                            | 0                                                             |
| Favizsgáló:                                                 | Sipos Ádám, Prónay Kriszta<br>BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió |

sorszám:

oldalszám:

